

■ Descripción:

Polainas elaboradas en cuero vacuno carnaza con espesor de 1.4 mm y correas para ajustar, son importantes para la protección de piernas y pies.

Adecuadas en trabajos con riesgo medio de punzadura, corte y abrasión, y en soldadura para evitar chispas que salen proyectadas en la ropa o cuerpo.

Además de proteger las piernas y pies de las chispas de soldadura y evitar lesiones, su uso también protege la ropa de trabajo del deterioro y posibles quemaduras.

■ Materiales:

Carnaza espesor de 1.4 mm. según la norma NTC E79
Hilo de algodón calibre 30/4. según norma NTC 1981.
Correas del mismo material
Color: gris
Norma técnica: EN420

■ Medidas:

Talla única
Largo: 46 Cm.
Ancho : 19 cm

■ Aplicaciones:

Utilizadas para procesos de soldadura, fundición, acerías, industria metalmeccánica y oficios especializados.

■ Instrucciones de uso:

Para la colocación es importante que se encuentre sentado.

Posicione el equipo sobre su pierna y suelte las correas.

Introduzca el pie y ajuste la tira ubicada en la parte inferior en la planta del pie,

Proceda a nivelar las polainas de tal manera que le acomoden anatómicamente en la pierna y ajuste las correas.

■ Limpieza y almacenamiento:

Limpiar con trapos o estopas secas. No se deben lavar completamente con agua pues tienden a ponerse rígidas cuando se exponen al sol.

También puede ser lavado por un proceso de limpieza industrial.

Para aumentar su vida útil se recomienda que durante su almacenamiento no estén expuestas a la luz solar, mantenerlas empaquetadas y libres de exposición a riesgos físicos (humedad, polvo, cambios bruscos de temperatura y altas o bajas temperaturas), químicos, y biológicos.

